

太陽光メンテナンス活動報告書

平素より格別のお引き立てを、ありがとうございます。

太陽光発電システムの定期メンテナンスを行わせていただきましたので、活動報告書を送付いたします。ご確認をお願いいたします。

平成 28 年 7 月 6 日

■ 案件名 :

担当 永野 瀧田 山村 遠藤

点検項目	内容	チェック
電気系統	作動確認	☒
ケーブル引込部	目視点検	☒
接続箱	目視点検	☒
パワーコンディショナー	作動確認	☒
専用ブレーカー	目視点検	☒
架台取付状況	目視点検	☒
モジュール固定状況	目視点検	☒
モジュール障害物	目視点検（簡易除去）	☒
雑草等について	草刈り	☒
防草シート	目視点検	☒
フェンス	目視点検	☒

担当者コメント:

パワコン数値につきましては9台全て同じ発電をしております問題ございませんでした。パネル下、フェンス沿い外周に多数草が生えておりましたので除草致しました。フェンス一部にサビが見られ、サビ止め等処理致しました。他項目、特に異常はございません。

太陽光メンテナンス活動報告書

全体（メンテナンス前）



全体（メンテナンス後）



パワーコンディショナー



パワーコンディショナー 数値



メーター



ブレーカー



太陽光メンテナンス活動報告書

草刈り（メンテナンス前）



草刈り（メンテナンス後）



草刈り（メンテナンス前）



草刈り（メンテナンス後）



草刈り（メンテナンス前）



草刈り（メンテナンス後）



太陽光メンテナンス活動報告書

錆とり（メンテナンス前）



錆とり（メンテナンス後）

